

質疑回答

質疑 1	エンジン、ミッション、クラッチ、機械動作について現状判明している不具合の有無
回答 1	現状判明している不具合はありません。

質疑 2	事故歴の有無
回答 2	ポールや壁などにこする軽微な事故はありますが、車両を破損するような大きな事故はありません。

質疑 3	走行距離は過去にメーター交換歴などはなく実走行距離か
回答 3	メーター交換歴はなく、実走行距離である。

質疑 4	主にどんな荷物を積んでいたか
回答 4	一般廃棄物（刈草や伐採した樹木や枝）の収集運搬で使用していた。

質疑 5	荷箱のコーションプレートの型式や容積等の記載内容
回答 5	MORITA MODEL KA926 α-9 MFGNO. 46117675 MORITA ECONOS CORPORATION  容積 6.4 m³ 積載荷車両中心位置 荷積前端より 1.470m （社）日本自動車体工業会

質疑 6	荷箱右前方側面に腐食による亀裂のような損傷が見られますが、荷箱の腐食穴(特に荷箱最前方の下部)やその補修跡などありますか？
回答 6	ご指摘のとおり、荷箱右前方に腐食による損傷個所を修繕した跡があります。その箇所以外は修繕をしていません。荷箱内の現状は添付写真のとおりとなります。 荷箱内前方写真 指摘の荷箱右前方側面拡大写真 荷箱内左前方写真 荷箱内右前方写真 荷箱外右前方写真 荷箱外左前方写真